COMUNE DI GHISALBA

Provincia di Bergamo

PARCO PUBBLICO “CANONICO COSSALI”

ADEGUAMENTO PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE E INTERGRAZIONE GIOCHI INCLUSIVI

CIG Z722FF64EF

RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA

DICEMBRE 2020

- **PREMESSA**

Regione Lombardia ha pubblicato l'avviso pubblico per la realizzazione ed adeguamento Parchi Giochi Inclusivi annualità 2020/2021); il predetto bando pubblico è finalizzato a promuovere ed incentivare progetti per la realizzazione e l'adeguamento di parchi gioco inclusivi pubblici, in aree di proprietà dei soggetti beneficiari, con l'obiettivo di favorire l'integrazione dei bambini, anche con disabilità fisiche.

- **ANALISI DI CONTESTO**



L'adeguamento di parte della pavimentazione all'interno del quadrifoglio centrale del Parco Cononico Cossali, si è resa da tempo necessaria, lo sfogliamento della finitura del battuto di cls, forma detriti pericolosi per i più piccoli e l'inutilizzo di due dei quattro petali è alquanto inopportuno, vista la collocazione del Parco di notevole prestigio è dominante nella zona est del paese prettamente residenziale.

Ulteriore rilevanza è l'immediata vicinanza alla scuola elementare comunale, (percorso pedonale di circa 220 ml), l'Amministrazione ha ritenuto l'intervento l'occasione per consentire agli alunni dalla prima, alla quinta elementare, l'uso degli spazi oggetto

d’intervento, (i due petali del quadrifoglio), consentendo per i prossimi mesi primaverili, alla didattica all’aperto, dando seguito alle norme Anti-Covid.
La frequentazione del Parco Pubblico è possibile per tutto l’anno e senza restrizione di orari, è frequentato da tutta la comunità Ghisalbese che ad oggi conta circa 6.165 residenti, la presenza di famiglie e di bambini di tutte le età è evidente, soprattutto nelle ore pomeridiane, nei periodi più caldi, ma frequente è l’uso/transito anche da parte di chi pratica sport all’aperto.
Il Parco negli anni passati è stato oggetto di manifestazioni inclusive, “Racconti e manifestazioni dei folletti e fate del bosco”, ove la partecipazione è sempre stata numerosa.

- **DESCRIZIONE DEL PROGETTO: IL PARCO INCLUSIVO**

Il progetto non stravolge l’aspetto del parco né la sua flora, anzi vuole intervenire mediante ripavimentare due petali dell’attuale quadrifoglio, che oggi vede il battuto di cls sfogliarsi e che l’Amministrazione ha già predisposto per scarificare, zona già ben delimitata dalle sedute che costituiscono il quadrifoglio e che circondano la pavimentazione, consentendo il gioco ai più piccoli.



Legenda:

localizzazione aree oggetto d’intervento, adeguamento nuova pavimentazione anti-trauma e installazione nuovi giochi inclusivi.

localizzazione della pavimentazione gommosa esistente da smantellare e ricollocare sul nuovo gioco inclusivo – Altalena a cesto.

La nuova pavimentazione anti-trauma, realizzata con un conglomerato di fibre di gomma e poliuretano, finitura di colore rosso e verde, prevista dalla normativa europea EN 1177 la quale precisa i requisiti delle superfici di gioco per l'assorbimento dell'impatto al suolo, per la sistemazione della pavimentazione contempla giochi e animaletti colorati, suddividendo le due zone (petali), per fasce d'età dai 2 ai 5 anni e dai 6 ai 12 anni.

Inoltre si è voluto installare giochi inclusivi, come; l'altalena a cesto, da collocarsi su pavimentazione gommosa già esistente ma priva di gioco, pavimentazione che sarà integrata/sistemata e adeguata alla nuova altalena a cesto; e la nuova combinazione di giochi che verrà montata su erba, consentendo di poter giocare a tutti e nel modo più variegato possibile.

- **INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI AD ALTA PERCORRENZA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PUNTI DI INGRESSO E DI USCITA**

Tutti i percorsi e gli accessi esistenti sono ad alta percorrenza.

I punti di ingresso già esistenti sono quattro dalle due vie che lo costeggiano. Due ingressi da Via Portico Nuovo e due da Via Canonico Cossali.

Ingressi ben distanziati fra loro che ne consentono l'accesso in modo razionale ed adeguato da ogni direzione si provenga, inoltre vi è l'accesso diretto dall'edificio di proprietà Parrocchiale, ex Centro Socio/Educativo.

Il Parco è già accessibile da tutti e non presenta barriere architettoniche.

- **DATI CATASTALI E DESTINAZIONE URBANISTICA VIGENTE**

L'Area catastalmente è identificata al: Fg. 5, Map. n. 1080, di proprietà comunale.
Urbanisticamente destinata a "*Attrezzatura di interesse collettivo*"

- **ALBERATURE PRESENTI**

L'intervento verrà eseguito senza alcun impatto sulle alberature attualmente presenti, che verranno preservate e saranno di fondamentale importanza per garantire un'adeguata ombreggiatura all'area di gioco.

- **PAVIMENTAZIONE**

L'intera pavimentazione dell'area identificata per l'intervento verrà realizzata con materiale anti trauma. Realizzata con un conglomerato di fibre di gomma e poliuretano, finitura colore

rosso, prevista dalla normativa europea EN 1177 la quale precisa i requisiti delle superfici di gioco per l'assorbimento dell'impatto al suolo.

Immagine rappresentativa nuova pavimentazione prevista nell'intervento:



- **GIOCHI**

Vengono riportate a seguire delle immagini rappresentative dei nuovi giochi inclusivi previsti nell'intervento:

ALTALENA A CESTO

0730150

Dimensioni max. attrezzatura: 188x356 cm

Altezza max. di caduta: 120 cm

Dimensioni min. ingombro richiesto: 356x750 cm

Superficie minima antitrauma: 18,75 mq

+3

Installato su pavimentazione anti-trauma in gomma riciclata esistente

COMBINAZIONE DI GIOCHI INCLUSIVI - TIPO “IDAHO”

Installato su Prato per un’altezza di caduta ≤ 1m.